


148x210mm

MONITOR DE UMIDITATE SI TEMPERATURA INTERIOR MANUAL DE INSTRUCIUNI

Produs



1. Afișaj: Afișează umiditatea curentă, temperatura, tendințele și nivelurile de confort și înregistrează umiditatea/temperatura maximă și minimă.
2. Butonul °C/°F: Apăsați o dată pentru a schimba afișarea temperaturii la °C/°F.
3. Iluminare de fundal: Apăsați o dată pentru a aprinde lumina și se va stinge automat în 15 secunde fără nicio operațiune. (Când lumina de fundal este aprinsă, apăsați o dată pentru a stinge lumina)
4. TOATE TIMPUL/24 ORE: Apăsați o dată pentru a verifica temperatura/umiditatea din ultimele sau ultimele 24 de ore. Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru a șterge citirile de umiditate/temperatură maxime și minime înregistrate.
5. Compartiment pentru baterii: Conține două baterii 2 AAA pentru a alimenta unitatea.
6. Nivel de confort: 3 pictograme: USCAT, CONFORT, UME.
Dacă umiditatea este sub 34%-40%: USCAT
Dacă umiditatea este între 41% și 64%: CONFORT
Dacă umiditatea este peste 65%: Umed.
7. Masa complet wireless și design montabil cu magnet.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

1. Introduceți sau înlocuiți bateria: introduceți două baterii AAA cu polaritatea corectă (+) și (-) după cum este indicat.
2. Nu scufundați produsul în apă.
3. Monitorul de umiditate și temperatură este acum gata de utilizare.

ÎNGRIJIREA MONITORULUI DE UMIDITATE/TEMPERATURĂ

1. Nu lăsați expus la temperaturi extrem de ridicate sau scăzute, deoarece acest lucru poate provoca deteriorarea pieselor electronice și a materialelor plastice.
2. Scoateți bateria dacă intenționați să o depozitați mai mult de patru luni.

Specificații

1. Interval de temperatură: -4°F -- 158°F (-20°C--70°C).
2. Interval de umiditate: 20%-95%.
3. Afișaj confort: USCAT, CONFORT, UME.
4. Unitatea de afișare a temperaturii: °C/°F selectabilă (Valoarea implicită este °C).
5. Rezoluția temperaturii: 0,1°C/°F.
6. Rezoluție umiditate: 1%.
7. Rata de reîmprospătare: 10 secunde.
8. Alimentare: 2 X AAA 1.5V